



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
PREMIER MINISTRE

**S . G . D . S . N**  
Agence nationale de la sécurité  
des systèmes d'information  
CERTA

Paris, le 13 novembre 2006  
N° CERTA-2006-AVI-490

Affaire suivie par :  
CERTA

## AVIS DU CERTA

### Objet : Vulnérabilités des pilotes pour les puces Wi-Fi Broadcom

---

Conditions d'utilisation de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/certa/apropos.html>  
Dernière version de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2006-AVI-490>

---

### Gestion du document

Référence	CERTA-2006-AVI-490
Titre	Vulnérabilités des pilotes pour les puces Wi-Fi Broadcom
Date de la première version	13 novembre 2006
Date de la dernière version	–
Source(s)	Annonce du "Month of Kernel Bugs" MoKB-11-11-2006
Pièce(s) jointe(s)	Aucune

TAB. 1 – Gestion du document

Une gestion de version détaillée se trouve à la fin de ce document.

## 1 Risque

- Exécution de code arbitraire à distance ;
- déni de service à distance ;
- contournement de la politique de sécurité.

## 2 Systèmes affectés

- Le pilote Broadcom BCMWL5.SYS, pour la version 3.50.21.10 ;
- Le pilote Linksys WPC300N *Wireless-N Notebook Adapter*, pour les versions antérieures à 4.80.28.7.

Cette liste n'est pas définitive. Plusieurs fabricants utilisent également cette puce dans leur matériel, et possèdent des pilotes particuliers, dérivés du BCMWL5.SYS.

## 3 Description

Une vulnérabilité a été identifiée dans certains pilotes pour les produits Wi-Fi contenant des puces Broadcom. Ils ne manipuleraient pas correctement certains paquets répondant à une requête de sondage (*Probe Request*), avec un identifiant SSID de longueur trop importante.

Une personne pourrait profiter de cette vulnérabilité, pour envoyer des paquets de réponse malformés, afin d'exécuter du code arbitraire à distance sur la machine. Les solutions de sécurité associées à la connexion Wi-Fi (WPA, VPN, etc.) ne protègent pas contre de telles attaques qui opèrent à une couche protocolaire plus basse.

Le pilote Broadcom développé pour le système d'exploitation Microsoft Windows se nomme BCMWL5.SYS. Cependant, certains constructeurs modifient les pilotes qui sont fournis avec leurs machines. Chacun doit donc mettre à jour sa propre version, en tenant compte des corrections faites par Broadcom. Les mises à jour des constructeurs ne sont pas nécessairement automatiques.

## 4 Solution

Se référer au bulletin de sécurité des différents éditeurs pour l'obtention des correctifs (cf. section Documentation).

## 5 Documentation

- Mise à jour Linksys pour WPC300N (*Wireless-N Notebook Adapter*) du 07 novembre 2006 :  
<http://www-fr.linksys.com>
- Avis du site *Month of Kernel Bugs* MoKB-11-11-2006 :  
<http://projects.info-pull.com/mokb/MOKB-11-11-2006.html>
- Site officiel de Broadcom, et accès aux pilotes :  
<http://www.broadcom.com/support/>

## Gestion détaillée du document

13 novembre 2006 version initiale.