



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREMIER MINISTRE

S . G . D . S . N
Agence nationale de la sécurité
des systèmes d'information
CERTA

Paris, le 14 décembre 2006
N° CERTA-2006-AVI-551

Affaire suivie par :
CERTA

AVIS DU CERTA

Objet : Vulnérabilité dans HP ILO

Conditions d'utilisation de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/certa/apropos.html>
Dernière version de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2006-AVI-551>

Gestion du document

Référence	CERTA-2006-AVI-551
Titre	Vulnérabilité dans HP ILO
Date de la première version	14 décembre 2006
Date de la dernière version	–
Source(s)	Bulletin de sécurité HP du 14 décembre 2006
Pièce(s) jointe(s)	Aucune

TAB. 1 – Gestion du document

Une gestion de version détaillée se trouve à la fin de ce document.

1 Risque

Contournement de la politique de sécurité.

2 Systèmes affectés

- ILO microiciel (*firmware*) versions 1.70 à 1.87 ;
- ILO 2 microiciel (*firmware*) versions 1.00 à 1.11.

3 Description

HP Integrated Lights-Out (HP ILO) permet de la gestion à distance d'un serveur HP.

Une vulnérabilité, identifiée sur les serveurs HP Proliant utilisant HP ILO ou HP ILO 2 avec l'option de sécurité SSH activée, permet à un utilisateur distant malintentionné de contourner la politique de sécurité.

4 Solution

Les versions de microiciel (*firmware*) 1.88 et 1.2 respectivement pour ILO et ILO 2 corrigent le problème.
Se référer au bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention des correctifs (cf. section Documentation).

5 Documentation

- Bulletin de sécurité HP c0080067 du 14 décembre 2006 :
<http://itrc.hp.com/service/cki/docDisplay.do?docId=c0080067>

Gestion détaillée du document

14 décembre 2006 version initiale.